Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ Е.В. Рудой
«___»_____2026 г.

Система менеджмента качества

ИНСТРУКЦИЯ №7

о мерах пожарной безопасности
в столярном цехе

СМК МИ 33-01-2026

Вводится в действие
Приказом № 64-о
От «2» 02 20 26 г.

Экз. №___

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Разработал
Инженер по пожарной и технологической безопасности
_____ *С.М. Тулиглович*
"____"_____ 20__ г.

Проверил
Начальник отдела по качеству образовательной деятельности
_____ *В.В. Коршунова*
"____"_____ 20__ г.

Согласовано
Руководитель управления комплексной безопасности
_____ *А.А. Долотов*

Начальник юридического отдела
_____ *Ю.С. Петровская*

1 Общие требования пожарной безопасности

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности, разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 " Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и приказом МЧС от 16 декабря 2024 г. №1120 устанавливает основные требования пожарной безопасности в столярном цехе ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» и правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий и помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на заведующего цехом. Допуск рабочих к работе цехе осуществляется только после прохождения противопожарного инструктажа.

2 Требования к территории и помещениям.

2.1 Территория, прилегающая к зданию, должна своевременно очищаться от древесных отходов, мусора. Складирование пиломатериалов должно осуществляться в соответствии с планом-схемой. Не допускается складирование пиломатериалов в противопожарном разрыве зданий и сооружений. Проезды, подъезды к зданию в любое время года должны быть свободными и содержаться в исправном состоянии.

2.2 При входе в здание (участок) на дверях должно быть выполнено обозначение категории помещения и класс зоны по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.3 Средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, ящики с песком и др.) должны содержаться в исправном состоянии.

2.4 Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Во время рабочей смены двери могут закрываться только на внутренние, легко открываемые запоры.

2.5 Готовая продукция по окончании рабочей смены должна складироваться в специально отведенные места (склады). В помещениях цеха должны быть вывешены знаки пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за пожарную безопасность и номер телефона вызова пожарной охраны.

2.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить в не отведенных для этой цели местах;
- пользоваться открытым огнём;
- хранить пиломатериалы в количестве, превышающем сменную потребность;
- оставлять неубранную готовую продукцию, масла, олифы, лаки, клей, древесные отходы по окончанию работы.

2.7 Деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы местными отсосами. Запрещается работать в случае отключения системы вентиляции и пневмотранспорта. Собранные в циклонах отходы древесины необходимо своевременно убирать. Не реже одного раза в смену необходимо очищать от стружек и древесной пыли технологическое и электрическое оборудование, а строительные конструкции помещений и электросветильники – не реже одного раза в две недели.

2.8 Смазка трущихся частей оборудования и подшипников должна проводиться строго в сроки, установленные графиком. При повышении температуры подшипников выше 45-50°С оборудование должно быть остановлено для устранения причин перегрева.

2.9 Запрещается при обработке древесины эксплуатировать станки и агрегаты с неисправностями.

3 Требование к электроустановкам.

3.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и другими нормативными документами по электроэнергетике.

3.2 Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения).

3.3 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- пользоваться неисправными электророзетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- эксплуатировать электрические провода, кабели с поврежденной изоляцией;
-эксплуатировать электросветильники со снятыми колпакам (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться в производственных помещениях электронагревательными приборами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

4 Требование к покрасочным работам.

4.1 При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков, красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проёмами или на открытых площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать ёмкости с горючими веществами только перед использованием.
- лаки, краски, растворители, клеи и другие горючие жидкости должны храниться в специальном помещении;
- рабочие должны иметь одежду, исключающую образование статического электричества.

4.2 Нанесение лаков, красок на поверхности изделий допускается только кистями, покраска пульверизатором категорически **запрещается**.

4.3 Пролитые на пол горючие жидкости следует немедленно убирать при помощи песка, опилок.

5 Действия при пожаре.

5.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 или 112, а по сотовому 010 или 101 в пожарную охрану (при этом назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию); по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранности материальных ценностей.

5.2 Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара **должны**:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану;
- прекратить все работы;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны.
- в случае быстрого распространения огня, повышения температуры, увеличения концентрации дыма и других факторов, угрожающих жизни и здоровью, немедленно всем работникам покинуть помещение;
- организовать встречу пожарных подразделений и оказать им всяческое содействие.

Разработчик:

Инженер по пожарной и ТБ		С.М. Тулиглович
(должность)	(подпись)	(ФИО)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Наименование подразделения	Номер экземпляра	Подпись и расшифровка подписи должностного лица, получившего док.	Примечание

Подпись лица, произведшего рассылку _____ / _____ /
(Должность, ФИО) (подпись)

Дата рассылки «____» _____ 20 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера страниц				№ "Извещения об изменении"	Дата введения изменения, № приказа и дата	Подпись
	измененных	замененных	новых	аннулированных			

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Дата ознакомления	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Номер изменения